

la lijadora

Autor: André H., Iserlohn, Alemania

Esta manguera se queda ahí donde hace falta



Trabajo con una lijadora y después de cada lijado tengo que lavar la mesa para lijar. Por desgracia no tenía ninguna posibilidad para colgar una manguera a mi alcance. Ahora, con la ayuda de supermagnete he encontrado una solución nueva. He utilizado una brida de cables convencional y le he hecho un agujero pequeño. A continuación, he introducido un tornillo de rosca M4 por el agujero...



... y encima he colocado un imanes en recipiente del tipo TCN-16 (www.supermagnete.de/spa/TCN-16).



Luego he sujetado la brida para cables (p. ej., Bridas de cables 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.de/spa/CAT-01) o Bridas de cables 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.de/spa/CAT-02) a un extremo de la manguera.



Ahora ya puedo colgar la manguera a la máquina sin problema; y es a prueba de bombas :-)

Artículos empleados

TCN-16: imán en recipiente de neodimio Ø 16 mm con inserto roscado (
www.supermagnete.de/spa/TCN-16)

CAT-01: Bridas de cables 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.de/spa/CAT-01)

CAT-02: Bridas de cables 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.de/spa/CAT-02)

En línea desde: 07.08.2008

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.
Si no se cuenta con una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.